

南平市国防动员办公室文件

南国动办〔2025〕8号

南平市国防动员办公室关于 2024 年度 人防工程施工图设计及图审质量 “双随机”检查工作的通报

各设计企业、施工图审查机构：

根据年度工作安排，2024 年 12 月 30 日南平市国动办在南平市武夷新区范围内组织开展了年度人防工程施工图设计及图审质量“双随机”检查工作。现将有关情况通报如下：

一、检查内容和事项

由本办指挥通信与法规科工作人员从南平市直 2024 年度办理《新建民用建筑防空地下室同步建设审批》的 10 个项目中随机抽取百合馨院、福建省烟草公司南平市公司经营业务用房迁建

2个项目，检查组通过工改系统查阅相关资料，围绕人民防空工程强制性条文执行情况、平战转换设计专篇是否符合要求、是否达到人民防空工程施工图设计文件编制深度规定等6项重点方面，对项目人防工程施工图设计及图审质量进行检查。

二、检查情况和存在问题

（一）政策法规执行情况

设计单位资质和设计人员资格均符合相关规定；未发现超越资质或无证从事人防工程设计现象；设计文件基本符合人民防空工程建设法律、法规和规范性文件规定；设计文件基本按规定加盖建设行政主管部门统一监制的设计资质（出图）专用章，基本能按规定由相应的注册建筑师、注册结构工程师签字并盖章。

（二）标准规范落实情况

设计基本符合国家及省有关规定；设计文件专业齐全基本达到规定的设计深度要求；部分人防工程项目设备专业落实标准、规范情况较好。

（三）存在问题

此次抽查共发现问题7条，主要是人防工程施工图部分专业图纸设计表述错误、各专业图纸之间人防工程数据存在矛盾的问题，如百合馨院项目建施图纸人防工程防护等级表述错误，福建省烟草公司南平市公司经营业务用房迁建项目水施图纸人防工

程面积与建施图纸不一致等，详见（附件：2024年人防工程施工图设计及图审质量“双随机”检查问题清单）。

三、有关要求

1、提高思想认识。各设计企业、施工图审查机构要以此次检查为契机，充分认识人防工程施工图设计和审查的重要性，提高质量意识、提高责任意识，严格执行有关国家规范、标准，推动人防工程建设高质量发展。

2、突出问题整改。对本次检查中存在的问题，相关设计、审图单位要参照问题清单，制定整改方案，落实整改措施，并将整改情况于2025年2月14日前书面反馈至我办。

3、加强质量管理。从事人防工程设计和施工图审查单位要建立健全质量责任制度，加强人才队伍建设，严格内部质量管理，提高设计、审查人员的政策水平、专业技术能力，规范设计和施工图审查行为，对人防工程设计成果切实负起责任。对正在设计、审图项目全面开展自查，举一反三，对自查中发现的问题及时做好问题整改。

附件：南平市国防动员办公室2024年度人防工程施工图设计及图审质量“双随机”检查问题清单



南平市国防动员办公室

2025年1月22日印发

南平市国防动员办公室2024年度人防工程施工图设计 计及图审质量“双随机”检查问题清单

序号	项目名称	设计单位	图审单位	审批时间	检查时间	存在问题
1	南平嘉瑞房地产有限公司	武夷山建筑设计研究院有限公司	福建武夷山城乡施工图审查有限公司	2024.2.22	2024.12.25	1、建筑J-D02a: 9.1 关于防空地下室防护等级表述为常6级不正确。 2、水施-02: 人防分区示意图防空地下室单元建筑面积、有效面积、掩蔽面积、掩蔽人数数据错误。 3、水施-09:人防设计说明1.关于防空地下室的表述不准确。
2	福建省烟草公司南平市公司经营业务用房迁建项目	厦门合力道工程设计集团股份有限公司	福建省星华图审咨询有限公司	2024.6.05	2024.12.25	1、电施E1-10: 第二条工程概况中人防总建筑面积828平方米与施工图不符(839平方米); 第八条8.6 其他人防电气设备安装按榕人防办(2008)43号均一次性安装到位; 2、电施E3-01、02、03:关于防护单元的掩蔽面积755平方米是有效面积; 3、给排水WPM-02: 人防物资库828平方米与施工图不符(839平方米), 抗爆单元B396平方米与施工图不符(359平方米); 4、暖通M-11、12: 人防物资库828平方米与施工图不符(839平方米), 抗爆单元B396平方米与施工图不符(359平方米)。